



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Řešení následků sněhové kalamity na Úpravně vody Myslivny

plk. Ing. Krumphanzl Roman
Ing. Frček Zdeněk, MBA






HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
KARLOVARSKÉHO KRAJE



Údaje k události

1. **Místo události** – úpravna vody Myslivny, katastrální území města Boží Dar





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Údaje k události

1. **Místo události** – úpravna vody Myslivny, katastrální území města Boží Dar
2. **Termín události** – 11.2.-15.2.2019
 - 5 denní zásah
 - zhoršené klimatické podmínky
 - problematické dojezdové trasy pro těžkou techniku



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Popis události

1. Událost byla nahlášena na KOPIS HZS Karlovarského kraje dne 11.2.2019 ve 12:00hod. – došlo k porušení střešní konstrukce v místě usazovacích nádrží /poškození střešních vazníků a vzpěr cca. 6m od zadní štítové stěny/.
2. Po domluvě s technikem Vak byl domluven výjezd techniky v čase 13:00hod. z důvodu zajištění průjezdnosti do místa události a vytvoření nástupních ploch pro techniku.
3. Po příjezdu na místo události bylo potvrzeno porušení střešní konstrukce, VZ vydal **zákaz vstupu** do prostoru usazovacích nádrží.





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Popis události

1. Událost byla nahlášena na KOPIS HZS Karlovarského kraje dne 11.2.2019 ve 12:00hod. – došlo k porušení střešní konstrukce v místě usazovacích nádrží /poškození střešních vazníků a vzpěr cca. 6m od zadní štítové stěny/.
2. Po domluvě s technikem VAK byl domluven výjezd techniky v čase 13:00hod. z důvodu zajištění průjezdnosti do místa události a vytvoření nástupních ploch pro techniku.
3. Po příjezdu na místo události bylo potvrzeno porušení střešní konstrukce, VZ vydal **zákaz vstupu** do prostoru usazovacích nádrží.
4. V první fázi VZ rozhodl o odklizení sněhu v místě destrukce střechy z důvodu odlehčení střešní konstrukce.





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Popis události

Postupně na místo události byli povoláni:

- ŘÚO Karlovy Vary plk. Ing. Krumphanzl
- KŘD plk. Ing. Mazurkovič,
- Zástupce stavebního úřadu ORP Ostrov,
- Statik ing. Diviš,
- Ředitel VaK Karlovy Vary.

V čase 16:09hod. došlo ke zřícení stropní konstrukce.









HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Následná činnost

1. Na základě jednání v místě události KŘD zajistil přes KOPIS informování dotčených obcí o vzniklé situaci a požádal o **svolání krizového štábu** ORP Ostrov na 12.2.209 v 10:00hod.
2. Statik doporučil z důvodu možné další destrukce objektu nad trafostanicí provést vnitřní **stabilizaci budovy a odklizení sněhu ze střechy**.
3. Stavební úřad rozhodl o **zákazu vstupu** do ohrožených částí objektu



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Jednání krizového štábu

Dne 12.2.2019 proběhlo jednání krizového štábu za účasti:

- HZS Karlovarského kraje,
- Zástupce obcí Boží Dar a Jáchymov,
- Ředitel VaK Karlovy Vary,
- Starosta a tajemník města Ostrov,
- Stavební úřad ORP Ostrov.

[Hlášení KŠ-1-ORP Ostrov.docx](#)



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Jednání krizového štábu

Na základě jednání krizového štábu ORP Ostrov:

- HZS Karlovarského kraje svolal koordinační schůzku za účasti statika s cílem zabezpečit vnitřní stabilizaci budovy, která proběhne dne 12.2.2019 ve večerních hodinách.

[Štáb HZS.docx](#)

- proběhlo pracovní jednání na Božím Daru za účasti HZS ČR, PČR, místostarosty obce Boží Dar, SÚS, ředitel VAK Karlovy Vary, kde byl dohodnut následný postup:

- ze strany SÚS – zajištění průjezdnosti silnice Boží Dar – Myslívny,
- ze strany PČR – zajištění doprovodu MPT ze stanice KV na místo zásahu, zajištění uzavření silnice Boží Dar – Myslívny.
- ze strany VAK – zajištění stravy pro zasahující příslušníky,
- ze strany HZS – zajištění stabilizaci budovy, provedení odklizení sněhu ze střechy budovy,
- z důvodu úplné uzavírky silnice bylo domluveno otevření silnice v periodě 3 hodin po dobu půl hodiny.







HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Činnost 13.-15.2.2019

1. Průběžná kontrola vnitřní stabilizace budovy.
2. Odstraňování sněhu ze střechy budovy pomocí MPT Záchranného útvaru Hlučín.
3. Zajištění dodávky pitné vody – došlo ke změně systému úpravy vody – napojení na pískové a uhlíkové filtrace.



IASIČI

ACTROS





HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE



Děkuji za pozornost
plk. Ing. Krumphanzl Roman

